

Характеристика автомашин

№	Автомашина	Год выпуска	Пробег км.	Техническое состояние
1	Toyota Land Cruiser 100 VX	2006	570 441	Автомашина в аварийном состоянии не на ходу. Требуется ремонт: полной ходовой части, ремонта кузова, ремонта двигателя (имеется расход масла), бортового компьютера, главного тормозного цилиндра. Требуется ремонт салона. Требуется замена бортового компьютера, тормозного цилиндра.
2	Mitsubishi Pajero	2007	541 300	Требуется ремонт: полной ходовой части, ремонта кузова, ремонта двигателя. Автомобиль на ходу.